



R6 gegen 10k tauschen
C5 gegen 1nF tauschen

Inbetriebnahme:

1. LDR entfernen
Der Messwert muss ca. -30°C betragen
Wenn $+80^{\circ}\text{C}$ angezeigt wird, muß Rx verringert werden
2. LDR kurzschließen
Der Messwert muss ca. $+80^{\circ}\text{C}$ betragen
Wenn weniger als $+80^{\circ}\text{C}$ angezeigt wird, kann Ry vergrößert werden

Messbereich : 0 - >40000 Lux

FST Frank Steigner Elektronik

Kunde:

File: Helligkeitssensor

TITLE: HM-WDS30-T-0
Funk-Außentemperatursensor
Beschaltung als Funk-Helligkeitssensor

REV:

Date: 09.07.2010 11:46:34

Sheet: 1/1